

Зонт вытяжной

Материал: Оцинкованная сталь (0,5-0,9 мм.)

Размеры: от 100 до 1200 мм.

Изготовление **под заказ**.

Изделие соответствует требованиям: **СТБ 1915-2008**.

Продукция сертифицирована.

Описание

Зонт вытяжной из нержавеющей или оцинкованной стали предназначен для очистки воздуха от жировых и масляных примесей. В зависимости от конструкции вентиляционной системы и места установки зонты бывают приточно-вытяжными (ПВ) или вытяжными (В).


В конструктивном плане изделие представляет собой герметичный короб, изготовленный из нержавеющей либо оцинкованной стали. Состоит из двух основных компонентов: корпуса и съемных лабиринтных фильтров, которые легко вынимаются и чистятся.

Для присоединения к общей системе имеются патрубки. В комплект к каждому изделию могут быть включены жироуловители, которые легко устанавливаются и снимаются без применения какого-либо инструмента. Использование вытяжного устройства помогает поддерживать в кухонном помещении оптимальный микроклимат.

Возможны варианты исполнения:

- пристенный;
- островной;
- центральный.

Чертеж изделия



Высота, мм	Диаметр	Жироуловитель	Размер А	Размер Б	Толщина стали
300	200	-	700	700	0,8

300	125	-	1000	400	0,8
300	200	с лабир. ж/у и ж/сб	1100	900	0,8
350	315	с лабир. ж/у и ж/сб	900	500	0,5
350	250	с лабир. ж/у и ж/сб	800	1000	0,5
350	160	с лабир. ж/у и ж/сб	1000	1000	0,8
350	200	с лабир. ж/у и ж/сб	800	600	0,8
350	315	с лабир. ж/у и ж/сб	800	600	0,8
350	315	с лабир. ж/у и ж/сб	900	500	0,8
350	250	с лабир. ж/у и ж/сб	800	1000	0,5
350	250	-	1000	1000	0,8
350	200	с лабир. ж/у и ж/сб	800	600	0,8
350	315	с лабир. ж/у и ж/сб	800	600	0,8
350	315	с лабир. ж/у и ж/сб	900	500	0,8
350	250	с лабир. ж/у и ж/сб	800	900	0,8
350	315	с лабир. ж/у и ж/сб	900	1000	0,8
350	315	с лабир. ж/у и ж/сб	1000	900	0,8
350	315	с лабир. ж/у и ж/сб	1000	1200	0,8
350	250	с лабир. ж/у и ж/сб	1200	600	0,8
350	250	с лабир. ж/у и ж/сб	1200	800	0,8
350	315	с лабир. ж/у и ж/сб	1100	1200	0,8
350	315	с лабир. ж/у и ж/сб	1200	1000	0,8

350	400	с лабир. ж/у и ж/сб	1100	1000	0,8
350	315	с лабир. ж/у и ж/сб	1200	1200	0,8
350	250	с лабир. ж/у и ж/сб	1400	900	0,8
350	315	с лабир. ж/у и ж/сб	1300	1500	0,8
350	250	с лабир. ж/у и ж/сб	1300	1800	0,8
350	250	с лабир. ж/у и ж/сб	1800	900	0,8
350	400	с лабир. ж/у и ж/сб	1800	800	0,8
350	500	с лабир. ж/у и ж/сб	1800	900	0,8
400	160	-	700	600	0,8
400	200	-	800	700	0,8
400	400	-	2000	1000	0,5
400	200	-	1000	500	0,8
400	160	-	800	800	0,8
400	250	-	1000	1000	0,8
400	160	-	1300	700	0,8
400	125	с лабир. ж/у и ж/сб	600	600	0,8
400	160	с лабир. ж/у и ж/сб	600	600	0,8
400	315	-	1100	1000	0,8
400	200	-	1600	600	0,8
400	200	-	1200	1000	0,8
400	160	с лабир. ж/у и ж/сб	700	600	0,8

400	250	-	1500	1000	0,8
400	160	с лабир. ж/у и ж/сб	600	1200	0,8
400	250	-	2000	700	0,8
400	200	-	1900	800	0,8
400	200	с лабир. ж/у и ж/сб	800	600	0,8
400	200	с лабир. ж/у и ж/сб	800	700	0,8
400	315	с лабир. ж/у и ж/сб	1500	1300	0,8
400	250	с лабир. ж/у и ж/сб	800	800	0,8
400	250	с лабир. ж/у и ж/сб	800	900	0,8
400	200	с лабир. ж/у и ж/сб	900	600	0,8
400	200	с лабир. ж/у и ж/сб	1000	500	0,8
400	200	с лабир. ж/у и ж/сб	1000	700	0,8
400	200	с лабир. ж/у и ж/сб	1100	400	0,8
400	250	с лабир. ж/у и ж/сб	1000	900	0,8
400	200	с лабир. ж/у и ж/сб	1000	1000	0,8
400	250	с лабир. ж/у и ж/сб	1000	1000	0,8
400	250	с лабир. ж/у и ж/сб	1100	700	0,8
400	200	с лабир. ж/у и ж/сб	1200	500	0,8
400	160	с лабир. ж/у и ж/сб	1200	600	0,8
400	200	с лабир. ж/у и ж/сб	1200	600	0,8
400	160	с лабир. ж/у и ж/сб	1100	1100	0,8

400	250	с лабир. ж/у и ж/сб	1100	1100	0,8
400	250	с лабир. ж/у и ж/сб	1100	1300	0,8
400	160	с лабир. ж/у и ж/сб	1200	1000	0,8
400	250	с лабир. ж/у и ж/сб	1200	1000	0,8
400	250	с лабир. ж/у и ж/сб	1200	1000	0,8
400	315	с лабир. ж/у и ж/сб	1200	600	0,8
400	315	с лабир. ж/у и ж/сб	1100	1000	0,8
400	250	с лабир. ж/у и ж/сб	1300	900	0,8
400	315	с лабир. ж/у и ж/сб	1100	1100	0,8
400	315	с лабир. ж/у и ж/сб	1200	1100	0,8
400	315	с лабир. ж/у и ж/сб	1400	600	0,8
400	400	с лабир. ж/у и ж/сб	1500	700	0,8
400	315	с лабир. ж/у и ж/сб	1400	1200	0,8
400	315	с лабир. ж/у и ж/сб	1500	1000	0,8
400	250	с лабир. ж/у и ж/сб	2000	700	0,8
400	200	с лабир. ж/у и ж/сб	2000	800	0,8
400	315	с лабир. ж/у и ж/сб	1800	1000	0,8
450	160	-	100	600	0,8
450	200	с лабир. ж/у и ж/сб	100	1000	0,8
450	160	-	1000	600	0,8
450	160	-	1000	1000	0,8

450	200	-	1000	1100	0,8
450	250	с лабир. ж/у и ж/сб	1000	1000	0,5
450	160	с лабир. ж/у и ж/сб	800	400	0,8
450	100	с лабир. ж/у и ж/сб	1000	1000	0,8
450	250	с лабир. ж/у и ж/сб	1000	1000	0,8
450	315	с лабир. ж/у и ж/сб	1400	600	0,8
450	315	с лабир. ж/у и ж/сб	1500	900	0,8
500	160	-	800	600	0,5
500	160	-	800	600	0,8
500	160	-	900	700	0,8
500	200	с лабир. ж/у и ж/сб	1000	600	0,8
500	160	с лабир. ж/у и ж/сб	800	800	0,8
500	250	с лабир. ж/у и ж/сб	1200	600	0,8